



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CUCHARAS, ALDEA NAVAJOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0319-43	FECHA:	21/02/2024



Reparación de cocina, estructura del techo.



Reparacion piso de la cocina.



Cambio de estructura de madera por metal y lamina-



Sustitucion de puertas de metal.





Sustitucion de estructura de madera por metal.



Elevacion de estructura para unir laminas de ambos lados -

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

