

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0321-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución inodoro




Foto 4: Sustitución de focos ahorradores, sustitución de plafoneras, sustitución de tomacorrientes, cableado electrico y ducto



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de merral



Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Claudio I. Mijangos</i> Firma y sello del Presidente de la C</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

