



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0321-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Se sustituyó la lámina, por lámina troquelada aluzinc 12 calibre 26



Foto 2: Se finalizan los trabajos de Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: se completó la sustitución de inodoro




Foto 4: se realizó la reparación del cableado electrico, Sustitución de focos ahorradores, sustitución de plafoneras y sustitución de tomacorrientes



Foto 5: se reparó la estufa rural, se le colocó plancha de dos hornillas y chimenea.



Foto 6: Se completó la sustitución de las puertas de metal ue se encontraban deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudio I. Mijangos

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0321-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: se finalizó la reparación de piso liso en area de salón de educación física y actividades múltiples.



Foto 2: se finalizaron los trabajos de reparación de piso de concreto en el area de corredor de aulas.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudio I. Mejía 3. 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público