



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0322-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA MATALICA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: SUSTICIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE DEPOSITO DE AGUA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

