



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0322-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA METALICA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO





Foto 4: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE DEPOSITO DE AGUA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

