



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICDA. IRMA CONSUELO MASCOSO DE LÓPEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAYTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0324-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2024



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



SUSTITUCION DE TABLERO Y CAJA FLIPONERA



SUSTITUCION DE TUVO DUCTO Y CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PLAFONERAS



SUSTITUCION DE COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

