



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de la Sierra Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0331-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Estructura de Techo y reparación de columna




Foto 2: Reparación de Cocina



Foto 3: Reparación de Mura perimetral



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 5: Impermeabilización



Foto 6: Sustitución de Vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Melida Morales Espinoza
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

