



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE LA SIERRA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0331-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO Y REPARACION DE COLUMNA



Foto 2: REPARACION DE COCINA



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 5: IMPERMIABILIZACION



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Rosa Melisa Morales Espino</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>		<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--