



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE LA SIERRA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0331-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO Y REPARACIÓN DE COLUMNA



Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 5: IMPERMEABILIZACION



Foto 6: SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Melida Morales Espinoza
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Cumbre de la Sierra Arriba, Morales, Izabal