



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA 52
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0335-43	FECHA:	22/08/2024



MANTENIMIENTO DE COCINA



REPELLO Y CERNIDO DE LAS PAREDES DE LA COCINA



MALLA DEL PERIMETRO EN MALAS CONDICIONES



BASES DEL MURO PERIMETRAL CAÍDAS



REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA GALVANIZADA



MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esmeralda Aldana
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

