



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA 52
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0335-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Muro perimetral con malla galvanizada y tubo hg del establecimiento educativo



Foto 2: Sustitución y Reparación de estufa rural con chimenea en cocina del establecimiento



Foto 3: Repello, cernido y alisado en paredes de cocina



Foto 4: Piso cerámico de cocina del establecimiento educativo.



Foto 5: Cocina del establecimiento con reparación de muro, sustitución de balcones y sustitución de puerta



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esmeralda Aldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

