



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Elena, Gran Cañon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0342-43	FECHA:	21 de febrero de 2024

4. PUERTAS DE METAL



Sustitución de porton, puertas de aulas y puertas de baños

5. VENTANAS




Sustitución de estructura de metal de ventanas

7. CANALES DE AGUA PLUVIAL



Sustitución de canales de canales de pvc de agua pluvial

10. SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS



Sustitución de inodoro y accesorios de inodoro

14. REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE



Reparación de red de agua potable

17. REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Instalación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iveth De Barrientos *[Sello]* *[Firma]* *[Sello]*

Firma y sello del Presidente de la ORE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION