



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Izabal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0342-43	FECHA:	18-04-0342-43



Foto1: Puertas de Metal



Foto 2: Ventanas

#¡VALOR!

Foto 3: Canales de agua pluvial



Foto 4: Servicios Sanitarios y Accesorios



Foto 5: Reparación de Red de agua potable



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

*Iveth De Barrientos*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Cruzillo*

Firma y Sello Director Centro Educativo

