

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TOTOPOSTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0346-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 8: Sustrucción de plafoneras



Foto 9: Sustrucción de Interruptores Dobles



Foto 10: Sustrucción de tomacorrientes Dobles




Foto 11: Sustrucción de tablero de flipones



Foto 12: Reparación de cableado electrico



Foto 13: Sustrucción de ducto electrico mas accesorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Setino

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TOTOPOSTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0346-43	FECHA:	12/11/2024









Foto 14: Reparación de cuneta de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Setino
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

