

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TOTOPOSTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0346-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 15: Sustrucción de plafoneras



Foto 16: Sustrucción de Interruptores Dobles



Foto 17: Sustrucción de tomacorrientes Dobles



Foto 18: Sustrucción de tablero de flipones



Foto 19: Reparación de cableado electrico



Foto 20: Sustrucción de ducto electrico mas accesorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Setino

Firma y sello del Presidente de COPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TOTOPOSTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0346-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 21: Reparación de cuneta de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Mirna Setino  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

