



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA DE LA SIERRA, MORALES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0348-43	FECHA:	27 DE MAYO DE 2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN ENTRADA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO



PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y LÁMINA



SUSTITUCIÓN DE PILAS, GRIFOS Y PLANCHA



SUSTITUCIÓN DE PISO RUSTICO, CERÁMICA Y MEZON EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público