



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ROSARIO, EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0350-43	FECHA:	22/08/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE BODEGA



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTÓN DE METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE CAJA DE REGISTRO




Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO ANTILIZANTE Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AREA DE BAÑO



Foto 6: MANTENIMIENTO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ROSARIO, EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0350-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO ANTILISANTE, EN AREA DE BAÑO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS PLUVIALES



Foto 9:




Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Margarita Arucena Guerra*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

