



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaragoza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0351-43	FECHA:	29/11/2024





Foto 7 Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg, malla galvanizada, solera y columnas



Foto 8 Sustitucion de porton de madera por tubo hg y malla galvanizada.



Foto 9 Pintura de muros exterior e interior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Heidi Julissa Mis López</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--