

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEPEMECHINES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0355-43	FECHA:	14/05/2024



FOTO 1: Sustitución de lamina troquelada por aluzinc calibre 26



FOTO 2: sustitucion d estructura de soporte de madera por metal



FOTO 3: sustitucion de puertas



FOTO 4: sustitucion de balcones de metal



Foto 5: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edin Ottoniel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

