

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEPEMECHINES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0355-43	FECHA:	27/11/2024



FOTO 6: Sustitución de lamina troquelada por aluzinc calibre 26



FOTO 7: sustitucion d estructura de soporte de madera por metal



FOTO 8: sustitucion de puertas



FOTO 9: sustitucion de balcones de metal



Foto 10: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Edin Ottoniel Sara

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

