

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEPEMECHINES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0355-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 11: Sustitución de lamina troquelada por aluzinc calibre 26



FOTO 12: sustitucion d estructura de soporte de madera por metal



FOTO 13: sustitucion de puestas



FOTO 14: sustitucion de balcones de metal



Foto 15: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Edin Ottavio Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

