



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CRISTOBAL COLON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MITCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0724-43	FECHA:	26/10/2024



Foto1: CONSTRUCCIÓN DE GALERA DEL ESENARIO



Foto 2: REPARACIÓN DE PUERTAS DE LOS BAÑOS



Foto 3: REPARACIÓN DEL PORTÓN PRINCIPAL DE LA ESCUELA




Foto 4: REPARACIÓN DE PUERTAS DE AULAS



Foto 5: REPARACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO



CONSTRUCCION DE ALERO PARA LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Francis Lopez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público