



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CRISTOBAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MITCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0724-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: CONTRUCCIÓN DE GALERA DEL ESEENARIO



Foto 2: REPARACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 3: REPARACIÓN DEL PORTÓN PRINCIPAL DE LA ESCUELA



Foto 4: REPARACIÓN DE PUERTAS DE AULAS



Foto 5: REPARACIÓN DE PUERTAS DE BAÑOS



CONSTRUCCIÓN DE ALERO PARA LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Brenda Lopez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Paulo Lopez*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

