



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CUMBRE RIO BLANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE RIO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0747-43	FECHA:	



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE Rural Mixta, Morales, Izabal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público