



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A E O R M 1ERO DE JULIO DE 1823	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA RUIDOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-1853-42	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Mantenimiento de techo



Foto 2: Mantenimiento de techo



Foto 3: Mantenimiento de Estructura Metalica



Foto 4: Sustitucion de Balcones por nuevos



Foto 5: Sustitucion de ventana por ventana de pvc






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	
---	---	---	---