



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-1891-42	FECHA:	21/02/2024



Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Mantenimiento de ventanas



Sustitución de puerta



Seguimiento y continuación de paredes de la cocina de block



SUSTITUCION DE BAÑOS Y LAVAMANOS



PINTURA EXTERNA AL CENTRO EDUCATIVO Y TECHO DEL MISMO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Fernanda Nolasco Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

