

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-1891-42	FECHA:	14/06/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE ESTUFA CON CHIMINEA TERMINADA, PILA DE DOS LAVADEROS TERMINADA



Foto 2: SUSTITUCION DE PERCIANAS EN MAL ESTADO, POR BALCONES CON MAYA GALVANIZADA TERMINADAS




Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA TERMINADA. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA TERMINADA



Foto 4: PINTURA DE EXTERIOR DEL CENTRO Y TECHO DEL MISMO TERMINADA



Foto 5: SEGUIMIENTO DE PAREDES DE COCINA DE BLOCK, REPELLADA CON PISO DE GRANITO TERMINADA



Foto 6: SUSTITUCION DE BAÑOS TERMINADA, MANTENIMIENTO Y REPACION DE LAVAMANOS TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>maria fernanda noguera herández</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---