



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TENEDORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-1954-43	FECHA:	



Foto No.1 Pared en mal estado.



Foto No. 2 pared en mal estado parte trasera sin repello



Foto No.3 Pared parte de enfrente sin repello



Foto No.4 Piso de concreto rustico con ollos y techo de lamina en mal estado





Foto No. 5 estructura de soporte en mal estado



foto No.6 estructura de madera en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

