



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DARMOUTH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-1971-43	FECHA:	23/02/2024



FOTO 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



FOTO 2. Sustitución de puerta



FOTO 3. Sustitución de estructura de metal de metal de ventana



FOTO 4. Sustitución de piso de torta de concreto



FOTO 5. Sustitución de tubería PVC línea principal de agua pluviales



FOTO 6. Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Marina
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

