



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORAES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ENRIQUE GÓMEZ CARIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TENEDORES,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2375-45	FECHA:	13 DE MAYO DEL 2024



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC TROQUELADA 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL




INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



CERNIDO DE MURO



REPARACION DE MURO PERIMETRAL CON MAYA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público