



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Izabal</b>	MUNICIPIO:	<b>Morales</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>INEB de telesecundaria Enrique Gómez Carrillo</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Aldea Trávedores</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>18-04-2375-45</b>	FECHA:	<b>13-Mayo-2024</b>



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

