



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS POZAS, MORALES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2479-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN PISO TORTA DE CONCRETO A AULAS Y PASILLO



Foto 3: SUSTITUCIÓN PISO TORTA DE GALERA USOS MULTIPLES



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PORTON DE INGRESO



Foto 5: SUSTITUCIÓN VENTANAS DE MADERA POR PVC




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Olga Ordina P-D*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

