



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TENEDORES ESTACIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2741-42	FECHA:	26/02/2024




Parte de enfrente de la cocina



Área de la pila




Piso en mal estado



Piso actual




Hornilla en mal estado



Hornilla actual

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres
EORM
Aldea Tenedores Estación
Morales, Izabal
Guatemala, C.A.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL
TENEDORES ESTACIÓN
MORALES, IZABAL