



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio Aldea Gran Cañón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2892-43	FECHA:	21/02/204



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA A METALICA



FOTO 2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METALICA EN TECHO Y PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




FOTO 3 SUSTITUCION DE INODORO



Foto 4 REPARACION DE MALLA GALVANIZADA



FOTO 5 SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Modelyn Moreno Villeda.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

