



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3153-42	FECHA:	22/08/2024



FOTO 1: TECHO EN MAL ESTADO



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 5: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público