



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cimarrón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3160-42	FECHA:	14/5/2024



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Sustitución de tubería lineal principal



Reparación de cableado eléctrico.



PINTURA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saira Verónica Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

