



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cimarrón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0308-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal




Foto 2: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de tubería lineal principal



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saiza Verónica Sosa
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

