



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINAI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3231-42	FECHA:	22/08/24




Foto 1: PINTAR EL AULA INTERIOR



Foto 2: CAMBIO DE TECHO DE BODEGA



Foto 3: CONSTRUCCION DE UNA TORRE DE CEMENTO PARA ROTOPLAS Y SUS INSTALACIONES



Foto 4: BAÑOS PARA NIÑO DEL NIVEL DE PREPRIMARIA



Foto 5: CERAMICO EN EL CORREDOR Y PASAMANOS DEL AULA DE PREPRIMARIA



Foto 6: ELABORACION DE BASE PARA SOPORTE DEL LABAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Heydi Carolina Ruano
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

