



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL DE PARVULOS ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3254-42	FECHA:	30/11/24



Foto 1: PINTADO DE TODO EL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: PINTADO DEL AULA DE PARVULOS Y COLOCACION DE CANALES



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: COLOCACIÓN DE CEDAZO EN LA COCINA



Foto 5: PINTADO DE PAREDES Y SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO DE GRANITO *




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANCEL POR PARES Y BAÑO EN EL AULA DE PARVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL DE PARVULOS ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3254-42	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: instalación de baño en el aula de parvulos



Foto 2: muro perimetral del lado de atras de la escuela.



Foto 3: elaboracion de losa de patio




Foto 4: COLOCACIÓN DE CEDAZO EN LA COCINA




Foto 5: PINTADO DE PAREDES Y SUSTITUCIÓN DE PISO POR GRANITO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANCEL POR PARES Y BAÑO EN EL AULA DE PARVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público