

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SALOMÓN CREECK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3265-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Sustitución de muro perimetral.



Foto 2: Reparación de estructura.



Foto 3: Sustitución de estructura de madera.




Foto 4: Sustitución de recipiente para agua 1100 lts.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Nolbelia Jimenez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

