



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo ara el Desarrollo -NUFED- N	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Champona, Morales Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3283-45	FECHA:	7/06/2024



1. Suttitución de lámina



2.1 Suttitución de estructura de soporte de madera por metal



2.2 Tubo galvanizado



3. Suttitución de puertas



4. Suttitución de puertas en servicios sanitarios



5. Suttitución de ventanas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma Judith Escobar*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Firma [Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

