



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUBUQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0008-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE MURO DEVISOR EN AULAS




Foto 2: REMOZAMIENTO DE MUROS



Foto 3: INSTALACION DE LAMINA




Foto 4: REMOZAMIENTO DE MURO




Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO DE BLOCK





Foto 6: INGREGO DE ESTABLECIMIENTO PORTON REMOZADO

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
P.O.R.M.
Aldea Jubuquito
LOS AMATES, IZABAL**

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Evaluador
**ROSEAN FERNANDO JOSÉ CRUZ ALVARADO
ARQUITECTO
C.E. ESCRIBANOS**

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUBUQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0008-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024
 <p>Foto 7: INSTALACION DE LAMINA + REMOZAMIENTO DE MURO DE BLOCK</p>		 <p>Foto 8: INSTALACION DE BALCON DE METAL</p>	
 <p>Foto 9: INSTALACION PUERTAS DE METAL</p>		 <p>Foto 10: INSTALACION PUERTA DE METAL</p>	
 <p>Foto 11: EVALUADOR VERIFICANDO TRABAJOS</p>		 <p>Foto 12: EVALUADOR EN ESTABLECIMIENTO</p>	


 Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
P.O.R.M.
Aldea Jubuquito
LOS AMATES, IZABAL


 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa
INGENIERO FERNANDO JOSE CRUZ ALVARADO
ARQUITECTO
COLEGIADO Nº 5,805