



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Diez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 05 - 0011 - 43	FECHA:	Del 26/09/2024



Foto 1: Puerta de cada una de las aulas corroidas o rayadas



Foto 2: Pintura en mal estado del establecimiento en general




Foto 3: Muro perimetral sin protección de malla metálica




Foto 4: sistema eléctrico sobrepuesto y en mal estado en cada una de las aulas



Foto 5: ventanas abatibles y balcones ineficientes del aula de cuarto grado




Foto 6: Portón de ingreso al establecimiento, inoperante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

