



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G O U Y E N O T O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Diez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 05 - 0011 - 43	FECHA:	Del 20/11/2024



**Foto 1:** Puerta del aula de cuarto grado en proceso de secado de pintura



**Foto 2:** aplicación de primera lámina de pintura en paredes exteriores



**Foto 3:** Instalación de bloques de maya en muro perimetral



**Foto 4:** Proceso de inducción de sistema eléctrico en ducto



**Foto 5:** Instalación de balcones de hierro



**Foto 6:** Estabilización de portón de metal de ingreso al establecimiento

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público