



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Diez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 05 - 0011 - 43	FECHA:	5/12/2024




Foto 1: Puerta de un ambiente de la escuela, con su mantenimiento terminado



Foto 2: trabajo de pintura en muros exteriores de la escuela terminado



Foto 3: Muro perimetral con bloques de malla, repellido y pintado



Foto 4: reparación de sistema eléctrico con cable inducido en ducto sobrepuesto



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro puestos en el aula de cuarto grado



Foto 6: Portón de metal corredizo en el ingreso del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---