



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0015-43	FECHA:	22/02/2024



CUBIERTA DE LAMINA



ESTRUCTURA DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR BALCONES DE METAL



REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director

