



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0015-43	FECHA:	07/10/2024



CUBIERTA DE LAMINA



ESTRUCTURA DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR BALCONES DE METAL



REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

