



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE ALSACIA ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 05 - 0016 - 43	FECHA:	



El techo de la cocina necesita ser reparado su lámina y su estructura debido a lo debil del soporte



se necesita sustituir las puertas debido al deterioro



se necesita reparar el piso debido al mal estado en que se encuentra la cocina



se necesitaría el arreglo del alumbrado



las paredes de la cocina estan en mal estado por lo que es necesario repararla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Veronica castillo perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

