



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LOS AMATES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JOSE ALSACIA ABAJO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18 - 05 - 0016 - 43 | FECHA: | 17/06/2024 |



estructura del techo terminada



culminación de sustitución de puertas.



reparación de piso terminado



unidad de luz en cocina terminada.



reparación de pared en cocina terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica castillo perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

