

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL PARAISO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0017-43	FECHA:	3/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE MURURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA EN BAÑOS




Foto 3: REMOZAMIENTO GENERAL DE SERVICIOS BAÑO



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA EN SALON DE CLASES



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Saul Gomez Pineda</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--